

Reihe 1044 / 1144

- 1044 048 Zuletzt Zugfunk defekt
 - 1044 061 Abgestellt bis Oktober 2008 wegen Unfallsanierung
 - 1044 081 Zuletzt untauglich wegen HS Lösungen
 - 1044 088 Abgestellt wegen defektem Überspannungsschutz
 - 1044 093 Zuletzt aufgetretene Zugkraftschwankungen
 - 1044 095 Steht nach Einwöchiger Abstellung wegen Tachoschaden wieder im Einsatz
 - 1044 106 War zuletzt nur mehr zweimotorig im Einsatz
 - 1044 107 Ständige Störungen des HS
-
- 1144 214 Abgestellt bis Ende Mai wegen Behebung von Unfallschaden, TA
 - 1144 242 Zuletzt abgestellt, nur Heizlok da auf Neubereifung wartend
 - 1144 248 Abgestellt bis Ende August nach Verschubaufprall
 - 1144 276 V/max 120 km/h aufgrund von Flachstellen