

Reihe 1016 / 1116 / 1216

1016 028 Abgestellt bis Ende Juli wegen Unfallschaden
1016 034 Abgestellt da nur mehr zweimotorig und HBU Schaden
1016 040 Nicht tandemfähig
1016 041 Darf wegen LZB Fehler nur mit V/max 160 km/h verkehren

1116 006 Bis zuletzt nur ein tauglicher STA
1116 008 ETCS Umbau
1116 038 Zuletzt abgestellt wegen T1
1116 043 Zum GfK Haubentausch bei Siemens TS München
1116 065 Nur mehr dreimotorig nach Stromrichterausfall
1116 077 Zuletzt Displayausfall auf Fst. II
1116 139 Railjet Projekttriebfahrzeug für Bremsversuche
1116 145 Abgestellt nach Überwältigungen
1116 155 Darf wegen LZB Fehler nur mit V/max 160 km/h verkehren
1116 199 Ohne PZB und Indusi Einrichtung

1216 012 Abgestellt bis Ende Mai nach Unfallschaden
1216 015 Bis Mitte Mai abgestellt wegen SCMT Einbau
1216 016 Bis Mitte Mai abgestellt wegen SCMT Einbau
1216 017 Bis Mitte Mai abgestellt wegen SCMT Einbau
1216 018 Bis Mitte Mai abgestellt wegen SCMT Einbau
1216 019 Bis Mitte Mai abgestellt wegen SCMT Einbau
1216 020 Bis Mitte Mai abgestellt wegen SCMT Einbau, Batterieschluss
1216 232 Voraussichtlich bis Ende Juli bei den FS in Italien
1216 237 Zuletzt Elektronikstörung