

Reihe 1014

1014 001 Mind. bis Juni abgestellt wegen T2

1014 002 Abgestellt bis Ende Mai, Ergänzung von Komponenten

1014 003 Abgestellt zum Fahrmotortausch da nur mehr zweimotorig

1014 007 Nur im Wendezugbetrieb einsetzbar da Stirnscheibe Fst. 1 gesprungen

1014 015 Abgestellt nach HBU Störung

1014 017 Abgestellt bis Ende Mai zur Stromrichtersanierung

Bahnnews Austria