

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich beim REX 1630 auf der Fahrt nach Amstetten im Bereich des Bhf. Prinzersdorf ein Unfall mit Personenschaden. Infolge der anschließenden Streckensperre musste zwischen den Bahnhöfen Prinzersdorf und St.Pölten ein Ersatzverkehr mit Autobussen eingerichtet und bis ca. 18 Uhr aufrechterhalten werden.

Nach der anschließenden Freigabe des Bhf.Prinzersdorf, der Streckengleise und des Staugleises wurde der Verkehr schrittweise wieder aufgenommen.

Die verursachten Verspätungen:

2079 Zwischen Prinzersdorf und St.Pölten SEV

1630 Ausfall

62 + 6 Minuten Verspätung

2076 Zwischen Prinzersdorf und St.Pölten SEV

1632 Zwischen Prinzersdorf und St.Pölten SEV

1639 Zwischen Prinzersdorf und St.Pölten SEV

Bahnnews Austria